



该图为壳层示意图，壳体内部存在绕管体，且无法进入
1~3A和1~3B为最后合拢焊缝，且无法进行RT检测
均采用氩弧焊打底，手工焊+埋弧焊填充
设备材质为S30408，厚度44mm







不按比例

焊接节点图

不按比例



H2	HG/T21598-2014	人孔 WN RF III (W-0-2222)	500-25	1	Q345R/S30408	290	筒节厚度 H1=3
	GB/T 9948-2013	接管 $\phi 32 \times 3.5$	$L \approx 165$	1	20	55	
	HG/T20592-2009	法兰 SO 25-16 RF		1	20	0.4	
H1	GB/T 9948-2013	接管 $\phi 57 \times 4.0$	$L \approx 220$	2	Q235B	1.5	
L	HG/T20592-2009	法兰 SO 50-16 RF		1	20	0.4	0.8
F	GB/T14976-2012	接管 $\phi 89 \times 7.5$	$L \approx 130$	1	20II	1.5	
E	HG/T20592-2009	法兰 WN80(B)-25		1	S30408	2.5	
G.S	GB/T14976-2012	接管 $\phi 89 \times 7.5$	$L \approx 2420$	2		2.0	L口